PFENNIG
REINIGUNGSTECHNIK

WISCHBEZÜGE FÜR GESUNDHEITSWESEN UND GEBÄUDE

Wasch- und Pflegeanleitung

Erstgebrauch
- Viele unserer professionellen Wischbezüge sind bereits gebrauchsfertig vorgewaschen. Bitte beachten Sie hierzu die Angaben auf dem technischen Datenblatt.
- Alle anderen Wischbezüge müssen vor dem Ersteinsatz mit 95 °C vorgewaschen werden. Dadurch erhält der Mopp eine optimale Passform und Saugfähigkeit.
- Wir empfehlen, generell die ersten 2 bis 3 Waschgänge im Kochwaschgang durchzuführen.

Sortenreinheit
- Um eine Flusenbildung zu vermeiden, die Moppbezüge nur sortenrein waschen, d. h. nicht zusammen mit Baumwollbezügen und Tüchern.

Waschtemperatur
- Empfohlen: 60 °C
- Maximale Waschtemperatur: 95 °C

Waschmaschinenbeladung
- Empfehlenswert sind 6 Moppbezüge pro kg Füllmenge.
- Überladen Sie die Waschmaschine nicht, um eine effektive Reinigung sicherzustellen.

Waschmittel
- Keine chlorhaltigen Produkte verwenden, diese verringern die Lebensdauer erheblich. Sauerstoffbleiche darf enthalten sein.
- Die Dosierung von Waschmitteln sollte entsprechend der Wasserhärte und dem Verschmutzungsgrad angepasst werden, um eine optimale Reinigung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie chemo-thermische Desinfektionsmittel nur gemäß den Angaben des Herstellers, um Beschädigungen der Fasern zu vermeiden.

Flottenverhältnis
- Gewerbliche Moppwaschmaschinen sollten im Verhältnis 1:5 (1 kg Wäsche auf 5 L Wasser) beladen werden bzw. den Vorgaben des Waschverfahrens entsprechen.

Waschprogramm
- Vorspülen: 2 Spülgänge ohne Waschmittel, mit Zwischenschleudern
- Je Spülgang: 3 Minuten bei mittlerem Niveau, Wassertemperatur kalt bis 40 °C
- Je Schleudergang: 1 Minute bei max. Drehzahl, Endschleudern: 3 bis 6 Minuten bei max. Drehzahl
- Nachspülen: 1. und 2. Spülgang mit Zwischenschleudern und 3. Endschleudern

Trocknung
- Empfehlung: bügeltrocken, 8 bis 12 % Faserrestfeuchte.
- Einblastemperatur bei maximal 80 °C, um thermische Schäden zu vermeiden.
- Der Einsatz einer Trocknerpresse kann bleibende Verformungen verursachen.

Es gelten stets die produktspezifischen Angaben im technischen Datenblatt.

Diese können von den allgemeinen Pflegehinweisen abweichen und sind verbindlich einzuhalten.

Haltbarkeit der Wischbezüge unter idealen Waschbedingungen sowie bei fachgerechter Beanspruchung: 400 bis 600 Waschzyklen.

Hier finden Sie weitere Pflegeanleitungen.

pfennig-reinigungstechnik.com

Stand: 08 / 2026

The Home of Clean