PFENNIG
REINIGUNGSTECHNIK

REINRAUM-WISCHBEZÜGE VON PFENNIG

Wasch- und Pflegeanleitung

Erstgebrauch
- Viele unserer professionellen Wischbezüge sind bereits vorgewaschen. Ansonsten bitte bei 95 °C vorwaschen.
- Bitte beachten Sie, dass Wischbezüge für den Reinraum entsprechend der Reinheitsklasse aufbereitet werden müssen.

Zonen- und Sortenreinheit
- Reinraumtextilien sortenrein waschen und aufbereiten.
- Textilien vor Gebrauch stets auf Schäden prüfen.

Waschmittel und Chemie
- RKI-gelistete Waschmittel werden empfohlen.
- Keine chlorhaltigen Produkte verwenden, diese verringern die Lebensdauer erheblich.
  Starke Säuren, alkalische Substanzen (pH > 11), Bleichmittel und Weichspüler möglichst vermeiden.
- Gemäß Herstellerangabe dosieren, angepasst an Wasserhärte und Verschmutzungsgrad.
- Automatische Dosieranlagen sind empfohlen.
- Wasser in geeigneter Qualitätsstufe (Osmose-, DI- , WFI-Wasser o. ä.) nutzen.

Waschmaschinenbeladung
- Abhängig vom Eigengewicht und der Größe der Wischbezüge.

Flottenverhältnis
- Gewerbliche Moppwaschmaschinen sollten im Verhältnis 1:5 (1 kg Wäsche auf 5 L Wasser) beladen werden bzw. den Vorgaben des Waschverfahrens entsprechen.

Waschprogramm
- Vorspülen: mind. 2 x 3 Minuten, kalt bis 40 °C, mit Zwischenschleudern (1 Minute bei max. Drehzahl)
- Vorwäsche: Ohne Waschmittel, 60 – 95 °C
- Hauptwäsche: Mit Waschmittel, 60 – 95 °C
- Nachspülen: mind. 2 x Zwischenschleudern + 1 x Endschleudern (3-6 Minuten bei max. Drehzahl)

Trocknung
- Effektive Trocknertemperatur bei maximal 80 °C, um thermische Schäden zu vermeiden.
- Der Einsatz einer Trocknerpresse kann bleibende Verformungen verursachen.

Sterilisation im Autoklav
- Geeignete Textilien können nach dem Waschprozess autoklaviert werden.
- 121 °C / 20 Minuten oder 134 °C / 5 Minuten.
- Nur mit vollständig gespülten & getrockneten Textilien.
- Verpackung in Autoklavenbeutel oder EasyMop® GMP-Box.
- Schrumpfung von bis zu 2 % ist normal und eingeplant.
- Nach dem Autoklavieren: Doppelt verpacken und steril einschleusen.

Wiederverwendung
- 25 – 50 sterile und 50 – 100 unsterile Aufbereitungszyklen, abhängig von den verwendeten Chemikalien und Einsatzbedingungen.
- Bis zu 200 Zyklen im Grau- und Schwarzbereich.

Hier finden Sie weitere Pflegeanleitungen.

The Home of Clean

pfennig-reinigungstechnik.com

Stand: 08 / 2026