

# WISCHBEZÜGE VON PFENNIG

## Wasch- und Pflegeanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für unsere professionellen Wischbezüge entschieden haben. Damit eine möglichst lange und störungsfreie Einsatzfähigkeit des Mopp ermöglicht wird und ein vorzeitiger Verschleiß vermieden werden kann, möchten wir Empfehlungen zur Behandlung und Pflege geben.



### Erstgebrauch

- Viele unserer professionellen Wischbezüge sind bereits gebrauchsfertig vorgewaschen. Bitte beachten Sie hierzu die Angaben auf dem Produkt-Datenblatt.
- Alle anderen Wischbezüge müssen vor dem Ersteinsatz mit 95 °C vorgewaschen werden. Dadurch erhält der Mopp eine optimale Passform und Saugfähigkeit.
- Wir empfehlen, generell die ersten 2 bis 3 Waschgänge im Kochwaschgang durchzuführen.



### Sortenreinheit

- Um eine Flusenbildung zu vermeiden, die Moppbezüge nur sortenrein waschen, d. h. nicht zusammen mit Baumwollbezügen und Tüchern.



### Waschtemperatur

- Empfohlen: 60 °C
- Maximale Waschtemperatur: 95 °C



### Waschmaschinenbeladung

- Empfehlenswert sind 6 Moppbezüge pro kg Füllmenge.
- Überladen Sie die Waschmaschine nicht, um eine effektive Reinigung sicherzustellen.



### Waschmittel

- Die Dosierung von Waschmitteln sollte entsprechend der Wasserhärte und dem Verschmutzungsgrad angepasst werden, um eine optimale Reinigung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie chemo-thermische Desinfektionsmittel nur gemäß den Angaben des Herstellers, um Beschädigungen der Fasern zu vermeiden.



### Flottenverhältnis

- Gewerbliche Moppwaschmaschinen sollten im Verhältnis 1:5 (1 kg Wäsche auf 5 L Wasser) beladen werden bzw. den Vorgaben des Waschverfahrens entsprechen.



### Waschprogramm

- Vorspülen: 2 Spülgänge ohne Waschmittel, mit Zwischenschleudern
- Je Spülgang: 3 Minuten bei mittlerem Niveau, Wassertemperatur kalt bis 40 °C
- Je Schleudergang: 1 Minute bei max. Drehzahl, Endschleudern: 3 bis 6 Minuten bei max. Drehzahl
- Nachspülen: 1. und 2. Spülgang mit Zwischenschleudern und 3. Endschleudern



### Trocknung

- Empfehlung: bügeltrocken, 8 bis 12 % Faserrestfeuchte.
- Einblastemperatur bei maximal 80 °C, um thermische Schäden zu vermeiden.
- Der Einsatz einer Trocknerpresse kann bleibende Verformungen verursachen.

**Haltbarkeit der Wischbezüge unter idealen Waschbedingungen sowie bei fachgerechter Beanspruchung: ca. 400 Waschzyklen bei max. 95 °C (siehe Angaben auf dem Etikett).**